


# COIN COB G2 BLACK COVER

BLACK COVER FOR COIN 35 COB G2

BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2


BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2




**OSRAM**

## COIN COB G2 BLACK COVER


### COVER FOR COIN 35 COB G2



### COVER FOR COIN 50 COB G2




### COVER FOR COIN 111 COB G2




### COIN 35/50


1




2



3




4




## COIN COB G2 BLACK COVER

**5**



**2**



⊕ Safety note: 1) Operate softly to avoid damaging the components. 2) Do not touch the COB light source. 3) Make sure no foreign matters left inside the module. 4) Keep the lens clean, avoid oil stains, fingerprints, dust, etc. on the lens.


⊕ Sicherheitshinweis: 1) Es empfiehlt sich eine behutsame Vorgehensweise, um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden. 2) Berühren Sie nicht die COB-Lichtquelle. 3) Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper im Inneren des Moduls befinden. 4) Halten Sie die Linse sauber, vermeiden Sie Ölflecken, Fingerabdrücke, Staub usw. auf der Linse.

⊕ Consignes de sécurité: 1) Manipuler les pièces doucement pour ne pas les abîmer. 2) Ne pas toucher la source de lumière COB. 3) Vérifier qu'aucun corps étranger ne se trouve dans le module. 4) Garder la lentille propre : éviter les taches d'huile, les traces de doigts, la poussière, etc.


⊕ Note sulla sicurezza: 1) Operare delicatamente per evitare di danneggiare i componenti. 2) Non toccare la sorgente luminosa COB. 3) Assicurarsi che non restino corpi estranei all'interno del modulo. 4) Mantenere la lente pulita, evitare di lasciare sulla lente macchie d'olio, impronte, polvere, ecc.

**COIN 111**

**1**



**3**



⊕ Nota de seguridad: 1) Actúe con suavidad para no dañar los componentes. 2) No toque la fuente de luz COB. 3) Asegúrese de que no queden sustancias extrañas en el interior del módulo. 4) Mantenga la lente limpia y evite las manchas de aceite, las huellas dactilares, el polvo, etc.

⊕ Aviso de segurança: 1) Opere suavemente para evitar danificar os componentes. 2) Não toque na fonte de luz COB. 3) Certifique-se de que não restam matérias estranhas dentro do módulo. 4) Mantenha a lente limpa, evite manchas de óleo, impressões digitais, pó, etc. na lente.

⊕ Σημειώσεις ασφαλείας: 1) Να είστε προσεκτικοί με το χειρισμό για να αποφύγετε ζημιά στα εξαρτήματα. 2) Μην αγγίζετε την πηγή φωτός COB. 3) Βεβαιωθείτε, ότι δεν έχουν απομεινει ξένες ύλες μέσα στη μονάδα. 4) Διατηρήστε τον φακό καθαρό, αποφύγετε λεκέδες από λάδι, δακτυλικά αποτυπώματα, σκόνη κ.λ.π. στον φακό.

⊕ Veiligheidsvoorschriften: 1) Behandel voorzichtig om te voorkomen dat de componenten beschadigd raken. 2) Raak de COB-lichtbron niet aan. 3) Zorg ervoor dat er geen vreemde stoffen in de module achterblijven. 4) Houd de lens schoon, vermijd olievlekken, vingerafdrukken, stof, etc. op de lens.

⑤ Säkerhetsinformation: 1) Öppna försiktigt för att undvika att komponenterna skadas. 2) Rör inte vid COB-ljuskällan. 3) Säkerställ att inga främmande föremål finns kvar i modulen. 4) Håll linsen ren och undvik oljefläckar, fingeravtryck, damm osv. på linsen.

⑥ Turvalisuuushoimautus: 1) Toimi varovasti, jotta osat eivät vahingoitu. 2) Älä kosketa COB-valonlähdeitä. 3) Varmista, ettei moduulin sisään jää mitään ylimääräistä materiaalia. 4) Pidä linssi puhtaana äläkä anna öljyn, sor-menjätkin, pölyn jne. tahrata linssiä.

⑦ Sikkerhetsmerknad: 1) Betjen varsom for å unngå skade på komponentene. 2) Ikke rør COB-lyskilden. 3) Påse at det ikke er fremmedlegender igjen inne i modulen. 4) Hold linseren; unngå oljelekkjer, fingeravtrykk, støv osv. på linseren.

⑧ Sikkerhedsbemærkning: 1) Betjen forsigtigt for at undgå at beskadige komponenterne. 2) Rør ikke ved COB-lyskilden. 3) Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer tilbage i modulet. 4) Hold linsen ren, undgå oliepletter, fingeraftryk, støv osv. på linsen.

⑨ Bezpečnostní upozornění: 1) Používejte jemně, abyste nepoškodili součásti. 2) Nedotýkejte se světelného zdroje COB. 3) Zajistěte, aby uvnitř modulu nezůstaly žádné cizí předměty. 4) Udržujte čočku čistou a nezanechávejte na ní mastné skvrny, otisky prstů, prach atd.

⑩ Примечание по безопасности: 1) Работайте аккуратно, чтобы избежать повреждения компонентов. 2) Не касайтесь источника света COB. 3) Убедитесь, что внутри модуля не осталось посторонних веществ. 4) Держите объектив в чистоте, не оставляйте на объективе масляных пятен, отпечатков пальцев, пыли и т. д.

⑪ Kayınpızcıdık teknikası boyayınya eskerpte:

1) Құрамдастырылғанда алмау үшін абылап пайдаланыңыз. 2) COB жақық көзін устамаңыз. 3) Модуль ішінде бедде заттардың қалмаганына көз жеткізіңіз. 4) Линзарларда май дақтарын, саусақ іздерін, шаң т.б. қалдырым таза күйде ұстаңыз.

⑫ Biztonsági megjegyzés: 1) Az alkatrészek sérülésének megelőzése érdekében óvatosan működtesse. 2) Ne érintse meg a COB-fényforrást. 3) Győződjön meg arról, hogy nem maradt idegen anyag a modulban. 4) Tartsa tiszta a lencsét, és előzze meg az olajfoltok, üljelenyomatok, por stb. felhalmozódását a lencsen.

⑬ Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: 1) Zachowaj ostrożność, aby nie zniszczyć elementów składowych. 2) Nie dotykaj źródła światła COB. 3) Sprawdź, czy wewnątrz modułu nie pozostały żadne ciała obce. 4) Nie dotykaj soczewki i uważaj, aby nie zabrudzić jej np. olejem lub kurzem

⑭ Bezpečnostná poznámka: 1) Manipulujte opatrnne, aby ste nepoškodili komponenty. 2) Nedotýkajte sa zdroja svetla COB. 3) Uistite sa, že v module nezostali žiadne cudzie predmety. 4) Šošovku udržiavajte čistú, zabráňte vzniku olejových skvrn, odťačkov prstov, prachu atď. na šošovke.

⑮ Varnostno navodilo: 1) Upravljaljte previdno, da preprečite poškodbe sestavnih delov. 2) Ne dotikajte se svetlobnega vira COB. 3) Poskrbite, da v notranjosti modula ni nobenih tijukov. 4) Poskrbite, da bo leča vedno čista ter da na njej ne bo olnjih madežev, prstnih odtisov, prahu itd.

⑯ Güvenlik notu: 1) Bileşenlere zarar gelmesini önlemek için ılık yavaşça çalıştırın. 2) COB ılık kaynağını dokunmayın. 3) Modülün içinde yabancı madde kalmadığından emin olun. 4) Lensi temiz tutun ve yağ lekelерinden, parmak izlerinden, tozdan vb. koruyun.

⑰ Sigurnosna napomena: 1) Pažljivo rukujte da biste izbjegli oštećivanje komponenti. 2) Nemojte dirati COB izvor svjetla. 3) Pazite da u modulu ne ostanu strane tvari. 4) Održavajte čistoću objektiva te izbjegavajte mrlje od ulja, otiske prstiju, prašinu i drugo na objektivu.

⑱ Notă de securitate: 1) Utilizați cu grijă pentru a evita deteriorarea componentelor. 2) Nu atingeți sursa de lumină COB. 3) Asigurați-vă că niciun corp străin nu este lăsat în modul. 4) Pastrați lentilele curate, evitați petele de ulei, amprente, praf etc.

⑲ Бележка за безопасността: 1) Работете внимателно, за да избегнете повреждане на компонентите. 2) Не докосвайте източника на светлина на COB. 3) Уверете се, че вътре в модула няма останали чужди тела. 4) Поддържайте стъклото чисто; не допускайте мазни петна, отпечатъци от пръсти, прах и др. върху стъклото

⑳ Ohutusalanen märkus! 1) Käsitsege ettevaatlikult, et vältida komponentide kahjustamist. 2) Ärge puudutage COB valgusalikat. 3) Veenduge, et modulisles ei jäâks vörükohesid. 4) Hoidke lääts pehtrana, väliti oliplekkiide, sõrmjälgede, tolmi jne jäâmist läätslele

㉑ Pastaba dēl saugumo: 1) Naudokite atsargiai, kad nepažeistumėte komponentų. 2) Nelieskite COB šviesos šaltiniui. 3) Išsitinkinkite, kad modulyje neliko pašaliniu medžiagų. 4) Užtirkinkite lešio švarą, saugokite nuo riebalų dėmių, pirštų atspaudų, dulkių ir pan.

㉒ Drošības norādes: 1) Lietot saudzīgi, lai izvairītos no komponentu bojājumiem. 2) Nepieskarties COB gaismas avotam. 3) Pārliecināties, ka moduļi nav svesķermēni. 4) Lēcāi jābūt fīrai, izvairīties no ēļas trajpiem, pirkstu nospiebumiem, putekļiem u. tml. uz lēcas

㉓ Bezednosna napomena: 1) Rukujte pažljivo kako biste izbegli oštećenje komponenti. 2) Ne dodirujte COB izvor svjetlosti. 3) Uverite se da u modulu nije ostalo stranih predmeta. 4) Sočivá održavajte čistim, izbegavajte pojavu masnih mrlja, otiska prstiju, prašine itd. na sočivu

㉔ Примітка з техніки безпеки: 1) Поводьтеся з обережністю, щоб не пошкодити компоненти. 2) Не торкайтесь джерела світла із системою COB. 3) Перевіріть, щоб усередині модуля не було сторонніх матеріалів. 4) Дбайте про чистоту лінзи, уникайте появи на ній масляних плям, відбитків пальців, пилу тощо.